

الاسماء المصطلحات التاريخ الموضوع



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع
الهاتف : ٠٥٤٦٦٢٦٦٦ - الفاكس : ٠٥٤٦٢٦٦٦٦
info@ramakcompany.com



المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات				الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق				الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية			
تقرير إستلام طبقة ردم											
ROAD-B03-4		رقم الشارع :-		تلال الغروب		إسم المشروع :-		240.92M		BLOCK03	
18		طول الشارع :-		1ST LAYER SUB BASE		رقم المخطط :-		عرض الشارع :-		0.150	
WIDHT-R		9.000		LAYAER THICKNESS		0.000		WIDHT-L		9.000	
WIDHT-L		9.000		DEOTH FROM TOP SUB G		0.000					
PVI	Station	Easting	Northing	L		CL	R	CL width from L	CL width from R		
SLOPE				1.50%	-1.50%	0.00%	-2.00%				
				-5.500	-3.000	0.000	3.000				
17	187.5	530243.0203	2369198.922	61.216	61.133	61.178	61.118	9.000	9.000		
18	200	530249.1436	2369209.453	61.299	61.216	61.261	61.201	9.000	9.000		
19	212.5	530260.5013	2369208.437	61.336	61.253	61.298	61.238	9.000	9.000		
20	225	530272.042	2369203.635	61.359	61.276	61.321	61.261	9.000	9.000		
	237.5	530283.5827	2369198.833	61.382	61.299	61.344	61.284	9.000	9.000		
22	240.92	530286.7425	2369197.518	61.388	61.305	61.350	61.290	9.000	9.000		
الإستشاري				المقاول							
مكتب رمك للإستشارات الهندسية				شركة طرق الرياض للمقاولات							
الإسم :- م / فاضل محمد				الإسم :-							
التوقيع :-				التوقيع :-							
التاريخ :-				التاريخ :-							



In-place Density and Water Content of Soil by EDG

Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية	Report No.	PRO-240463.85
Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Testing Date	30-11-24
Location	جدة - حي الامير فواز - مخطط تلال الغروب	Tested By	Abdullah
Test Apparatus	WINTESTING EDG-WS	Ref.	ASTM D 7698

Layer	1st Layer of Sub Base
Location	Block 03 Road 04 Sta. 0+187 to 0+240

[illegible]

M.D.D	=	2.241 kg/m3
O.M.C	=	6.48 %

The lab is responsible of all information provided in this report, unless this information is given by the client.

* These results are for the tested materials and tested locations only.

The lab is not responsible of sampling, sample is tested as received.


The report will not be re issued until authorized by the lab management, Lab is not responsible for the sample after two weeks of the test report date.

Checked by



Approved by





المملكة العربية السعودية
إمارة دبي
الهيئة العامة للغذاء والدواء
وزارة الإسكان

شركة سافى العامة
مكتب ريك للاستشارات الهندسية
مكتب ريك للاستشارات الهندسية
مكتب ريك للاستشارات الهندسية

شركة سافى العامة
مكتب ريك للاستشارات الهندسية
مكتب ريك للاستشارات الهندسية
مكتب ريك للاستشارات الهندسية

شركة سافى العامة
مكتب ريك للاستشارات الهندسية
مكتب ريك للاستشارات الهندسية
مكتب ريك للاستشارات الهندسية

شركة سافى العامة
مكتب ريك للاستشارات الهندسية
مكتب ريك للاستشارات الهندسية
مكتب ريك للاستشارات الهندسية

شركة سافى العامة
مكتب ريك للاستشارات الهندسية
مكتب ريك للاستشارات الهندسية
مكتب ريك للاستشارات الهندسية


شركة سافى العامة
مكتب ريك للاستشارات الهندسية
مكتب ريك للاستشارات الهندسية
مكتب ريك للاستشارات الهندسية

BLOCK 3

BLOCK 3

BLOCK 3

PLOT AREA = 62,235 m²
TOTAL BUILTUP AREA = 162,822 m²
FAR = 2.81
557 PARKING SPACES
528 UNITS



NO. 3 GENERAL LAYOUT PLAN 1:350
معلومات التصميم والاعمال
مدينا اماره قصيم الطرقي